耐震診断実績一覧表

物 件 名	場所	面 積(㎡)	構造	用 途
N 邸耐震診断	東京都台東区鳥越	32.06	木造在来工法	一戸建ての住宅
」 マンション耐震診断	東京都目黒区中根	1502.35	鉄筋コンクリート造	共同住宅
N 邸耐震診断	東京都台東区根岸	72.09	木造在来工法	一戸建ての住宅
O 邸耐震診断	東京都台東区根岸	89.83	木造在来工法	一戸建ての住宅
H 邸耐震診断	東京都台東区橋場	92.40	木造在来工法	一戸建ての住宅
G ビル耐震診断	東京都中央区	677.18	鉄骨鉄筋コンクリート造	事務所
M マンション	東京都江東区平野	874.93	鉄筋コンクリート構造	共同住宅
Y 本社ビル	神奈川県相模原市中央区	1200.00	鉄筋コンクリート構造	事務所
N マンション	神奈川県相模原市中央区	967.68	鉄筋コンクリート構造	共同住宅
Y マンション	東京都大田区矢口	260.45	鉄筋コンクリート構造	共同住宅